



工 事 場 所 : 秋田県男鹿市男鹿中滝川字男鹿山国有林2094林班と小班
工 期 : 令和3年9月～12月
工 事 概 要 : 観測壕内設備(照明設備等)撤去工事、観測壕入口閉壊工事、
仮橋撤去工事、仮設階段撤去工事、電柱等撤去工事




案内図

平面図 S=1:4000




縦断面部 H=1:4000 V=1:2000



単位 : m

観測壕内平面図 S=1:500



現地状況写真（観測壕入口）

※出入口は鉄筋コンクリート壁と空洞ブロックにて閉塞し、地山地形に合わせて土のうを積む。（壕内のライナープレートは残置）



現地状況写真（観測壕内）



現地状況写真（仮橋・仮設階段）



現地状況写真（電柱（パンザマスト）等）

