



東北大学（病院）西病棟他中央監視設備修繕工事



案内図 S=Non



凡例	符号	名称
		本工事建物
		既存建物

配置図 S=1/3,000

工事概要

工事場所	宮城県仙台市星陵町1-1 東北大学星陵団地構内		工事内容	西病棟：地下1, 2階に設置されている中央監視装置端末・自動制御機器の修繕 中央診療棟：4階, 屋上階に設置されている中央監視装置端末・自動制御機器の修繕	
完成期限	令和 4年 3月31日 (木)		施工条件	本工事は、建物を使用しながらの工事のため、周辺エリア及び隣接建物へ配慮した施工計画を立てること。 騒音・振動・異臭の発生する作業の工程は、監督職員の指示によること。 施工時間内において、病院運営に支障をきたす状況となり、病院側から作業の中止を求めた場合は、速やかに作業を中止し、その後の作業再開は、監督職員の指示によること。 工事車両用駐車場は用意していないため、外部駐車場等を利用すること。 「建設業における新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン」（国土交通省 令和3年5月12日改定）等をふまえ、感染防止対策を徹底すること。	
建物概要	建物名称	西病棟			中央診療棟
	構造・階数	SRC・S 18-2			RC5-1
	工事種別	模様替			模様替
	延べ面積	43,710㎡			22,823㎡
改修面積	—	—			