



東北大学（病院）中央診療棟 2階エコーラボ改修機械設備工事



案内図 S=Non



凡例


符号	名称
	本工事建物
	既存建物

配置図 S=1/3,000

工事概要

工事場所	宮城県仙台市星陵町1-1 東北大学星陵団地構内		工事内容	中央診療棟2階のエコー室6室、負荷検査室3室及び解析室等の整備に伴う機械設備工事を行う。
完成期限	令和 6年 3月15日(金)		工事種目	空調設備、換気設備、自動制御設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備、消火設備、医療ガス設備
建物概要	建物名称	中央診療棟	施工条件	本工事は、改修該当階を運営しながらの工事のため、周辺診察室等に十分配慮した施工計画を立てること。
	構造・階数	SR4-2		工事可能時間については、原則として、平日(8:30~18:00)とする。ただし、騒音・振動の発生する作業の工程は、監督職員と協議のうえ、土日祝祭日及び夜間作業の日程で承諾を得ること。
	工事種別	管		躯体へのアンカー埋め込み等は、低騒音・低振動型の機器を採用し、騒音・振動に十分配慮すること。
	延べ面積	12,823㎡		施工時間内において、病院運営に支障をきたす状況となり、病院側から作業の中止を求めた場合は、速やかに作業を中止し、その後の作業再開は、監督職員の指示によること。
	改修面積	251㎡		作業員等通勤車両は、外部駐車場等を利用すること。ただし、工事搬入車両については、事前申請することにより入構可とする。

東北大学（病院）中央診療棟 2階エコーラボ改修機械設備工事



 : 改修範囲を示す

中央診療棟 2階平面図 (改修前)

